

## **|| Historia de una restauración: Minutería de un reloj Canseco**

Escrito por aurelio

Viernes 28 de Noviembre de 2014 15:17 - Última actualización Miércoles 03 de Diciembre de 2014 10:58

---

Así definiría yo este trabajo de renovación del reloj de la localidad de Camuñas, provincia de Toledo, del que doy cumplida cuenta con una, creo, estupenda galería de imágenes que detalla el laborioso proceso que se inicia desde el desmontaje de la pieza original hasta que, una vez terminada su puesta a punto, vuelve a su lugar original en las mejores condiciones, con una profunda renovación que le devuelve la grandeza del pasado y que le garantiza seguir cumpliendo su función durante muchos años más.

Imágenes como estas sirven para que tú, amigo visitante, entiendas lo mucho que esta profesión tiene de única y fascinante. Que la disfrutes.

[widgetkit id=25]